

Бобринецька спеціальна школа КОР
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

Інструкція № 45
з охорони праці
при роботі на токарному верстаті

І Н С Т Р У К Ц І Я № 45
з охорони праці при роботі на токарному верстаті
1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

2.

1.1. До роботи на токарному верстаті допускаються особи, що пройшли інструктаж.

1.2. При виконанні роботи на токарному верстаті необхідно:

- дотримуватись дисципліни;
- дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв;
- утримувати в чистоті робоче місце.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Працювати можна лише в спецодязі, застібнутому на всі гудзики, волосся слід сховати під головний убір. Для захисту очей слід одягти захисні окуляри.

2.2. Перед ввімкненням верстата слід перевірити наявність заземлення. До початку роботи – перевірити верстат на холостому ходу.

2.3. Розложити інструменти і заготовки в певному порядку на приставній тумбочці або на спеціальному пристосуванні.

2.4. Міцно закріпити різець і заготовку деталі. Вийняти ключ із патрона.

2.5. Перевірити роботу верстата та справність вимикача і коробки швидкостей.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Плавно підводити різець до заготовки деталі.

3.2. Щоб запобігти травмуванню забороняється:

- нахилити голову близько до патрона або до різця;
- передавати і приймати предмети і деталі через обертові частини верстата;
- спиратися на верстат або класти на нього інструменти і заготовки;
- замірювати деталі, змашувати, чистити і прибирати стружку до повної зупинки верстата;
- охолоджувати ріжучий інструмент або заготовку за допомогою мокрої ганчірки;
- зупиняти верстат шляхом гальмування рукою патрона;
- відходити від верстата не вимкнувши його;
- підтримувати і ловити рукою відрізану деталь;
- зачистку деталей на верстаті виконують напилком або шкуркою, закріпленою на оправці;
- перед зупинкою верстата необхідно відвести різець від оброблюваної деталі.

3.3. Оброблюваний прут не повинен виступати за межі верстата.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Відвести супорт, вимкнути двигун.

4.2. Прибрати своє робоче місце: стружку з верстата за допомогою щітки, а з лезів станини – сачками, забороняється здувати стружку чи змитати її руками; спецодяг сховати у відведене місце, прибрати інструменти та пристрої.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. При появі сторонніх звуків вимкнути верстат, доповісти вчителю.

Забороняється усувати несправності самостійно.

5.2. В разі отримання травм звернутися до вчителя для отримання першої медичної допомоги.

5.3. При виникненні пожежі сповістити вчителя.

ІНСТРУКЦІЮ СКЛАВ: вчитель слюсарної справи

Тоток А.Л.

ПОГОДЖЕНО: фахівець з охорони праці

Глібенко Т.О.