

Бобринецька спеціальна школа КОР
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

Інструкція № 39
з охорони праці
при роботі на лещатах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора
від 08.02.2021 року
№ 19-о.

ІНСТРУКЦІЯ № 39

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ НА ЛЕЩАТАХ

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

- 1.1 До виконання робіт допускаються здобувачі освіти, що пройшли інструктаж з безпеки життєдіяльності.
- 1.2. При виконанні робіт з лещатами потрібно: дотримуватися дисципліни, дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, утримувати в чистоті робоче місце.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

- 2.1 Одягніть спецодяг, застебніть його на всі гудзики, волосся сховайте під головний убір.
- 2.2. Перевірте справність інструменту та пристосувань.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

- 3.1 При роботі на лещатах опускайте важіль плавно.
- 3.2. При закріпленні деталі в лещатах затискайте її без особливих зусиль, забороняється бити молотком по рукоятці.
- 3.3. Не бити сильно по затиснутій заготовці й корпусу лещат.
- 3.4. Стежити щоб гвинт з гайкою були чистими та змащеними.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

- 4.1 Виберіть своє робоче місце, інструменти, пристосування, спецодяг сховайте у відведенні для нього місця.
- 4.2 Очистіть лещата від стружки і пилу за допомогою щітки.
Забороняється здувати стружку чи знімати її долонями. Губи лещат залишити розсунутими на 5-10 мм.
- 4.3 При виявленні неполадок в устаткуванні сповістити вчителя.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

- 5.1. При виникненні пожежі негайно сповістити вчителя.
- 5.2. При травмуванні звернутися до вчителя для отримання першої допомоги.

ІНСТРУКЦІЮ СКЛАВ: вчитель слюсарної справи

Тоток А.Л.

ПОГОДЖЕНО: фахівець з охорони праці

Глібенко Т.О.